


Peldvietas nosaukums	Lielupes kreisā krasta peldvieta „Pasta salas peldvieta” Jelgavā
Ilglaicīgās kvalitātes novērtējums (pēc direktīvas 2006/7/EK kritērijiem 2019. gadā)	Labas kvalitātes ūdens 
Peldvietas ūdens kvalitātes vispārīgs apraksts un ietekmējošie faktori	<p>Peldvietas ūdens ir kvalificēts kā labas kvalitātes ūdens.</p> <p>Peldvietas ūdens kvalitāti potenciāli var ietekmēt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piesārņojuma ienese no apkārtējās teritorijas (gan no teritorijām, kuras nav pieslēgtas centrālajai kanalizācijas sistēmai, gan no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kas tiek mēslotas ar kūstmēsliem, neievērojot aizsargjoslu prasības); • Lielupes augštecē esošo apdzīvoto vietu neattīrītu notekūdeņu avārijas ieplūdes. <p>Lai saglabātu atbilstošu ūdens kvalitāti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! atpūtniekiem jāievēro elementārās higiēnas prasības peldvietā ! peldvietā un tās tuvumā nedrīkst ievest dzīvniekus