

Peldvietas nosaukums	Peldvieta “Ķipsala”, Daugava
Ilglaicīgās kvalitātes novērtējums (pēc direktīvas 2006/7/EK kritērijiem)	Peldvieta ūdens kvalitātes monitorings uzsākts 2022. gadā , līdz ar to ilglaicīgās ūdens kvalitātes klasi saskaņā ar MK noteikumu Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” 32. un 33. punktu vēl nevar noteikt nepietiekama datu daudzuma dēļ. Ilglaicīgā ūdens kvalitāte tiks noteikta pēc 2025. gada peldsezona, kad būs pieejami četru peldsezonu dati.
Peldvietas ūdens kvalitātes vispārīgs apraksts un ietekmējošie faktori	<p>Piesārņojuma avoti, kas ietekmē Daugavas peldvietas “Ķipsala” ūdens kvalitāti augšpus peldvietas, nav konstatēti.</p> <p>Peldvietas ūdens kvalitāti potenciāli var ietekmēt epizodisks piesārņojums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daugavas augstecē esošo apdzīvoto vietu neattīrītu notekūdeņu avārijas ieplūdes vai nelegāli novadīti notekūdeņi, • Piesārņojuma ienese no apkārtējās teritorijas (piemēram, no teritorijām, kuras nav pieslēgtas centrālai kanalizācijas sistēmai). <p>Lai saglabātu atbilstošu ūdens kvalitāti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! atpūtniekiem jāievēro elementārās higiēnas prasības peldvieta, ! peldvieta un tās tuvumā nedrīkst ievest dzīvniekus.